

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 45001:2018**

Nº registro certificado 77 113 190021

Titular del certificado: **BALLESTAS J J M, S.A.**
Av. de Europa, 22-24
08401 Granollers
España


con los emplazamientos según anexo

Ámbito de aplicación: Taller de Reparación y Mantenimiento de Vehículos Industriales y Comercialización de Recambios.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 45001:2018.

Validez: Este certificado es válido desde 2021-08-25 hasta 2024-08-24.
Primera auditoría de certificación 2021

2021-09-13


TUV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

Anexo del certificado

Normativa de aplicación **ISO 45001:2018**

Nº registro certificado **77 113 190021**

Nº	Emplazamiento	Ámbito de aplicación
/01	Ballestas J J M, S.A. Av. de Europa, 22-24 08401 Granollers España	Taller de Reparacion y Mantenimiento de Vehículos Industriales y Comercialización de Recambios.
/02	Ballestas J J M, S.A. Figueres, nau 5 08500 Vic-Pol.Sot dels Pradals España	Comercialización y Almacenaje de Recambios.

2021-09-13



TÜV Rheinland Ibérica
Inspection, Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat